






Prospetto principale su Via San Leo n. 24



Fronte posteriore con vista dei volumi abusivi al Piano Primo



Vista della zona ingresso - soggiorno.



Vista della zona cucina - pranzo.



Ingresso



particolare dell'ingresso



Particolare della zona cucina - pranzo.



disimpegno al Piano Terra



ripostiglio al Piano Terra




disimpegno visto dal vano scala



vano scala interna



wc – lavanderia al Piano Terra



wc – lavanderia al Piano Terra



scala interna



disimpegno al piano primo



nuovo accesso alla cameretta



camera matrimoniale



Camera matrimoniale



cameretta.



bagno al piano primo



Finestra del bagno occlusa dallo sgabuzzino abusivo e vista dello stesso dall'interno del bagno



Sgabuzzino abusivo



vista dall'interno del bagno



Interno dello sgabuzzino visto dal terrazzino e dalla finestra del bagno.



Sgabuzzino abusivo visto dall'accesso al terrazzino



Particolare della copertura precaria in lamiera.



prospetto del retro visto dalla particella 885



cortile sulla particella demaniale 885



Retro dell'abitazione prospiciente sulla particella demaniale 885



Particolare copertura e facciata posteriore



Particolari dei danni da infiltrazione di umidità da risalita



Particolari dei danni da infiltrazione di umidità da risalita