



Foto n. 01) Vista del prospetto est e del portoncino di accesso alla casa



Foto n. 02) Vista dei prospetti est e sud



Foto n. 03) Vista dell'ingresso pedonale



Foto n. 04) Vista della cassetta postale



Foto n. 05) Vista del prospetto est del complesso



Foto n. 06) Vista del complesso fronte via P.E. Venturini



Foto n. 07) Particolare dell'accesso carraio su via P.E. Venturini



Foto n. 08) Vista dell'area di accesso ai garage



Foto n. 09) Vista dell'area di accesso e manovra - sulla destra, in verde, i due garage pignorati



Foto n. 10) Vista dei garage - prospetto ovest



Foto n. 11) Vista interna del garage doppio



Foto n. 12) Vista della cantina usata impropriamente come taverna e camera del figlio



Foto n. 13) Vista della cantina usata impropriamente come taverna e camera del figlio




Foto n. 14) Vista del magazzino



Foto n. 15) Vista del vano scale



Foto n. 16) Vista dell'ingresso/soggiorno



Foto n. 17) Vista dell'armadio a muro



Foto n. 18) Vista della cucina



Foto n. 19) Vista dell'antibagno



Foto n. 20) Vista del bagno



Foto n. 21) Vista della camera ad ovest al primo piano



Foto n. 22) Vista della camera ad est al primo piano



Foto n. 23) Vista del bagno al primo piano



Foto n. 24) Vista del terrazzo lato est




Foto n. 25) Vista della soffitta al piano sottotetto usata impropriamente come camera



Foto n. 26) Vista della soffita al piano sottotetto usata impropriamente come bagno



Foto n. 27) Vista della soffita al piano sottotetto usata impropriamente come zona relax



Foto n. 28) Vista del disimpegno nel sottotetto (soffitta)



Foto n. 29) Vista della rampa di scale nel sottotetto (soffitta)



Foto n. 30) Vista del giardino verso ovest



Foto n. 31) Vista del giardino verso est



Foto n. 32) Vista della caldaia



Foto n. 33) Vista dei magnetotermici