

ALLEGATO N° 02

Elaborato Fotografico dei beni pignorati
con relativa rappresentazione con coni ottici e vista tratta da google maps.

FOTO N°1: Vista generale del cespite da Via Stallone, cancello carrabile di ingresso.



FOTO N°2: Vista generale del cespite, prospetto Sud-Ovest.



FOTO N°3: Vista generale del cespite, prospetto Nord-Ovest.



FOTO N°4: Vista generale del cespite, prospetto Est.



FOTO N°5: Vista generale del cespite, corte esterna/1.



FOTO N°6: Vista generale del cespite, corte esterna/2 (ingresso).



FOTO N°7: Vista generale del cespite, corte esterna/3.



FOTO N°8: Vista generale del cespite, corte esterna/4.



FOTO N°9: Vista generale del cespite, corte esterna/5.



FOTO N°10: Vista generale del cespite, corte esterna/6.



FOTO N°11: Vista generale del cespite, corte esterna/7.



FOTO N°12: Vista generale del cespite, corte esterna/8.



Planimetria con indicazione dei punti di vista fotografici - SUB 7 - LOTTO N.1

PIANO SEMINTERRATO




FOTO N°13: Vista esterna dell'appartamento al piano seminterrato, ingresso.



FOTO N°14: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, soggiorno-pranzo/1.



FOTO N°15: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, soggiorno-pranzo/2.



FOTO N°16: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, soggiorno-pranzo/3.



FOTO N°17: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, disimpegno/1.



FOTO N°18: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, disimpegno/2.



FOTO N°19: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, letto 1/1.



FOTO N°20: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, letto 1/2.



FOTO N°21: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, bagno 2.



FOTO N°22: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, letto 2/1.



FOTO N°23: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, letto 2/2.




FOTO N°24: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, bagno 1/1.



FOTO N°25: Vista interna dell'appartamento al piano seminterrato, bagno 1/2.



PIANO SEMINTERRATO



scala 1:100

FOTO N°26: Vista interna del magazzino al piano seminterrato/1.



FOTO N°27 Vista interna del magazzino al piano seminterrato/2.




FOTO N°28: Vista interna del magazzino al piano seminterrato/3.



FOTO N°29: Vista interna del magazzino al piano seminterrato, wc.




FOTO N°30: Vista interna dell'intercapedine al piano seminterrato.



FOTO N°31: Vista interna dell'intercapedine al piano seminterrato, particolare caldaia.



PIANO TERRA



scala 1:100

FOTO N°32: Vista esterna dell'appartamento al piano terra, ingresso.



FOTO N°33: Vista interna dell'appartamento al piano terra, soggiorno-pranzo/1.



FOTO N°34: Vista interna dell'appartamento al piano terra, soggiorno-pranzo/2.



FOTO N°35: Vista interna dell'appartamento al piano terra, soggiorno-pranzo/3.



FOTO N°36: Vista interna dell'appartamento al piano terra, angolo cottura.



FOTO N°37: Vista interna dell'appartamento al piano terra, wc.




FOTO N°38: Vista interna dell'appartamento al piano terra, scala di collegamento con il P1 (sottotetto)/1.



FOTO N°39: Vista interna dell'appartamento al piano terra, scala di collegamento con il P1 (sottotetto)/2.



PIANO PRIMO (sottotetto)



scala 1:100

FOTO N°40: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), disimpegno/1.



FOTO N°41: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), disimpegno/2.



FOTO N°42: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), letto 1/1.



FOTO N°43: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), letto 1/2.



FOTO N°44: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), letto 1/3.



FOTO N°45: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), bagno/1.



FOTO N°46: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), bagno/2.



FOTO N°47: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), soffitta/1.



FOTO N°48: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), soffitta/2.



FOTO N°49: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), soffitta adibita a letto 2/1.



FOTO N°50: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), soffitta adibita a letto 2/2.




FOTO N°51: Vista interna dell'appartamento al piano primo (sottotetto), soffitta adibita a letto 2/3.



Planimetria con indicazione dei punti di vista fotografici - SUB 9 - LOTTO N.3

PIANO TERRA



scala 1:100

FOTO N°52: Vista esterna dell'appartamento al piano terra, ingresso.



FOTO N°53: Vista interna dell'appartamento al piano terra, angolo cottura/1.



FOTO N°54: Vista interna dell'appartamento al piano terra, angolo cottura/2.



FOTO N°55: Vista interna dell'appartamento al piano terra, ingresso.




FOTO N°56: Vista interna dell'appartamento al piano terra, soggiorno-pranzo/1.



FOTO N°57: Vista interna dell'appartamento al piano terra, soggiorno-pranzo/2.



FOTO N°58: Vista interna dell'appartamento al piano terra, disimpegno/1.



FOTO N°59: Vista interna dell'appartamento al piano terra, disimpegno/2.



FOTO N°60: Vista interna dell'appartamento al piano terra, letto 1/1.



FOTO N°61: Vista interna dell'appartamento al piano terra, letto 1/2.



FOTO N°62: Vista interna dell'appartamento al piano terra, bagno 2.




FOTO N°63: Vista interna dell'appartamento al piano terra, letto 2/1.



FOTO N°64: Vista interna dell'appartamento al piano terra, letto 2/2.



FOTO N°65: Vista interna dell'appartamento al piano terra, bagno 1.



FOTO N°66: Vista interna dell'appartamento al piano terra, letto 3/1.




FOTO N°67: Vista interna dell'appartamento al piano terra, letto 3/2.



FOTO N°68: Vista interna dell'appartamento al piano terra, letto 3/3.



Vista della particella 228 tratta da google maps.