



foto n. 1 – individuazione lotto nell'estratto mappa



foto n. 2 – individuazione lotto e della stradina di accesso su Google Maps



foto n. 3 – ingresso al lotto – vista da nord verso S.P. n. 32



foto n. 4 – area scoperta est che consente accesso alla porzione pignorata e a proprietà di terzi



foto n. 5 – prospetto est della porzione terra-cielo con antistante fascia di terreno



foto n. 6 – prospetto ovest della porzione terra-cielo con antistante fascia di terreno




foto n. 7 – porzione terra-cielo



foto n. 8 – particolare parete N locale di accesso



foto n. 9 – solaio locale di accesso



ovest



foto n. 12 – tettoia su prospetto est



foto n. 13 – vista P1 e copertura dal locale di accesso al PT



foto n. 14 – vista P1 e copertura dal locale di accesso al PT



foto n. 15 – vista dal prospetto N del piano piano della parte di P1 sopra locale di accesso



foto n. 16 – vista dal prospetto N del piano piano della parte del P1 sopra secondo locale



foto n. 17 – individuazione porzione area scoperta fronte est