





1 Entrando dal cancello sulla piazzetta n. 104
a sinistra il fabbricato rurale ed abitativo




2 Il fabbricato rurale con il portico su due
lotti al pianterreno ed il primo piano



3 Il piano terra è un magazzino, in adiacenza al
posto auto marale ed abitazione



4 Piccola costruzione a protezione di un bagno
da campo per



5


↑
fabbrica di
abitazioni
composte

↑
fabbrica di
magazzini


↑
illoggia di
cassa pignu

↓
fabbrica di
abitazioni guidate con telefono






↗ il fabbricato è dotato
 di un piccolo con annesso tettoio






11 L'albero che è stato sulla particella n. 104




12 Il nuovo per la casa di via, che
all'ingresso del rifugio -



13


↑ ingresso all'abitazione

Ingresso alla dependance (foto n. 3) successiva



14

Entrando nell'abitazione, a destra, il cameretto



15 Entrando nell'abitazione si trova
 la porta a sinistra per l'armadio
 il vano accanto da pranzo


↑ la scala che
 porta al
 piano piano



16




17 Las frentes del vano a puros techos en
alumbrado eléctrico.



18 La cama de la alta, el puros techos




19 Il v. portiglio, nel sotto scala o forse terra




20 La cucina o forse terra



21 Il terracottino, de viale l'ombra
 al fresco bene, nella cucina




22 Il bagno di servizio al fresco bene




23

Il bagno riprende al piano terra




24




25


La scala che dal piano terra porta al 1° piano
dove si trovano due camere da letto ed un
piccolo bagno




26



27 Una camera de letto al 1° piano



28 La terrazza al piano piano de sopra la
cucina ed il bagno




29

↑ salta il portico, 2° sacc de alla
dependance, dove 2° sacc de alla
dependance e la cucina

↓ ripreso alla dependance




30



31


↑
cucina o sala da pranzo
a destra, foto n. 34.

L'ingresso sovrasta della depandance



32


↑ la porta di accesso alla depandance vista
dall'interno



35 L'interno del vano a stilo estivo, con
le finestre

37


L'interno dell'ingresso delle dipendenze



36



38



37

La facola continua a contatto con
l'ingress - 2° piano della dependance



38