

**ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DEL TRIBUNALE DI
AGRIGENTO**

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

** (Proc. N. 110/22 R.G.E.) **

Oggetto: Integrazione c.t.u.

Il sottoscritto geom. Melchiorre Triassi, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Agrigento al N° 2026 dell'albo professionale, ha ricevuto incarico dal Giudice per le Esecuzioni di codesto Tribunale, giusta nomina del 12/02/2024 di esperto nel procedimento (n° 110/22 R.G.E.), promosso dalla [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED], di redigere una perizia descrittiva ed estimativa degli immobili soggetti a pignoramento, secondo lo schema e le modalità operative predisposte dallo stesso G.E.,

COMUNICA

che, nella perizia di stima depositata, gli immobili oggetto di pignoramento erano stati indicati ai numeri civici 43 e 45 della Via San Calogero del Comune di Realmonte.

A seguito di richiesta formulata in data odierna dal sottoscritto all'Ufficio Toponomastica del Comune di Realmonte, è stato accertato che i suddetti immobili risultano invece ubicati ai numeri civici 51 e 53 della medesima via.

Pertanto, gli immobili oggetto di perizia devono essere correttamente identificati come segue:

- Bene n. 1 – Magazzino censito al Catasto Urbano, foglio 16, particella 238, subalterno 3, ubicato in Via San Calogero n. 51;
- Bene n. 2 – Appartamento censito al Catasto Urbano, foglio 16, particella 238, subalterni 4 e 5, ubicato in Via San Calogero n. 53.



Tanto si comunica per opportuna integrazione e chiarimento.

Si allega attestazione da parte del Comune di Realmonte

Agrigento, 07 agosto 2026

Geom. Melchiorre Triassi

