

TRIBUNALE DI ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile - Ufficio Esecuzioni Immobiliari

n. 68/2023 R.G.E.

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Documentazione fotografica

PIANO TERRA SUB 2






Foto 1 – Ingresso soggiorno pranzo (rif. 1)



Foto 2 – Ingresso soggiorno pranzo (rif. 1)



Foto 3 – corredioio (rif. 2)



Foto 4 – tinello (rif. 3)



Foto 5 – camera (rif. 4)



Foto 6 – camera (rif. 5)



Foto 7 – bagno (rif. 6)



Foto 8 – terrazzo (rif. 8)

Piano secondo no sub

- 1 - Locale sottotetto
- 2 - Balcone






Foto 1 – locale sottotetto (rif. 1)



Foto 2 – locaie sottotetto (rif. 1)



Foto 3 – balcone (rif. 2)