

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lotto 1



Figura 1 - vista aerea dell'intero complesso (cerchiato in rosso) presso il quale sono ubicate le unità immobiliari oggetto di perizia





Figura 2 - vista dell'ingresso da pubblica via





Figura 3 - vista dell'intero edificio e del prospetto laterale (lato nord-ovest)





Figura 4 - accesso all'abitazione dal vano scale





Figura 5 - ingresso e disimpegno retrostante





Figura 6 - disimpegno





Figura 7 - ingresso con porta di accesso dal vano scale





Figura 8 - cucina/pranzo





Figura 9 - cucina/pranzo





Figura 10 - bagno di servizio





Figura 11 - bagno di servizio





Figura 12 - balcone prospetto lato sud-est





Figura 13 - balcone prospetto lato sud-est





Figura 14 - antibagno patronale





Figura 15 - antibagno patronale





Figura 16 - bagno patronale





Figura 17 - bagno patronale





Figura 18 - camera da letto doppia





Figura 19 - camera da letto doppia





Figura 20 - camera letto matrimoniale





Figura 21 - camera letto matrimoniale





Figura 22 - ingresso alla camera letto singola





Figura 23 - camera letto singola





Figura 24 - camera letto singola






Figura 25 - balcone soggiorno (prospetto lato nord-ovest)





Figura 26 - balcone camera letto matrimoniale (prospetto lato nord-ovest)





Figura 27 - area a cielo aperto condominiale carrabile con accesso dal lungomare C. Colombo n.10





Figura 28 - box metallici impiegati come box auto (con indicazione di quello oggetto di perizia)





Figura 29 - box auto metallico





Figura 30 - box auto metallico

