
TRIBUNALE DI FOGGIA – III sezione civile

Ufficio Espropriazioni Immobiliari

R.G. Es. n. 280/2018

G.E. **III.mo dott.ssa PATTI Valentina**

Documentazione Fotografica



MIRAGLIARCHITETTO

arch. Fabrizio MIRAGLIA

Corso Roma, 204/A
71121 FOGGIA

tel. 0881 687344 mob. 328 9467457
mail fabrizio.miraglia@libero.it
pec fabrizio.miraglia@archiworldpec.it

P.IVA 03857850717





Fabbricato in Via Giordano (civ. 37-39) Comune di Rignano Garganico (FG)



Prospetto su Via Petrarca






Appartamento in piano terra (Fgl. 25, p.lla 580, sub. 5) - Soggiorno [Foto 1]



Appartamento in piano terra (Fgl. 25, p.lla 580, sub. 5) – Soggiorno/Cucina [Foto 2]





Sub. 5 – Soggiorno/Cucina, accesso comunicante con Unità immobiliare (sub.4) [Foto 3]




Sub. 5 – Bagno [Foto 4-5]






Sub. 5 – Camera da letto [Foto 6]



Sub. 5 – Camera da letto [Foto 7]





*Appartamento in piano primo e secondo (Fgl. 25, p.lla 580, sub. 4)
Accesso da Via Giordano, 37 [Foto 8]*



Sub. 4 – Camera [Foto 9]







Sub. 4 – Camera [Foto 10]



Camera, accesso al piano 2°[Foto 11]




Sub. 4 – Bagno [Foto 12]



Sub. 4 – Bagno [Foto 13]





Sub. 4 – Camera letto [Foto 14]



Sub. 4 – Camera letto [Foto 15]





Sub. 4 – Balcone [Foto 16]



Sub. 4 - Vano scala verso piano 2° [Foto 17]



Sub. 4 – Muffe ed efflorescenze nel vano scala che conduce al piano secondo [Foto 18]





Sub. 4 – Secondo piano – ambiente non riscaldato ad uso deposito [Foto 19]



Sub. 4 – Secondo piano – ambiente non riscaldato ad uso deposito [Foto 20]





Sub. 4 – Secondo piano – ambiente non riscaldato ad uso deposito [Foto 21]




Sub. 4 – Secondo piano – ambiente non riscaldato ad uso cucina [Foto 22]





Sub. 4 – Secondo piano – ambiente ad uso cucina – accesso al servizio igienico [Foto 23]



Sub. 4 – Secondo piano – servizio igienico [Foto 24-25]





Sub. 4 – Secondo piano – terrazzo [Foto 26-27]

