



ALLEGATO L

BOOK FOTOGRAFICO

Fabbricato fg, 23 p.lla 431



Foto 1: Prospetto principale fabbricato esposizione est



Foto 2: Prospetti est e nord fabbricato



Foto 3: Prospetto sud fabbricato



Foto 4: Particolare scale di ingresso fabbricato da completare




Foto 5: Particolare ringhiere dei balconi arrugginite e rovinate



Foto 6: Particolare montante ringhiera completamente corrosa dalla ruggine



Foto 7: Particolare balconi con infiltrazioni d'acqua



Foto 8: Particolare balconi con infiltrazioni d'acqua



Foto 9: Particolare balconi con infiltrazioni d'acqua



Foto 10: Particolare balconi con infiltrazioni d'acqua



Foto 11: Particolare balconi con infiltrazioni d'acqua



Foto 12: Particolare balconi con infiltrazioni d'acqua

Appartamento fg, 23 p.la 431 sub. 1

Proprietà: XXXXXXXXXXXX 500/1000 e XXXXXX 500/1000




Foto 13: Cucina



Foto 14: Soggiorno




Foto 15: WC



Foto 16: Camera da letto



Foto 17: Cameretta




Foto 18: Bagno




Foto 19: Camera

Appartamento fg, 23 p.lla 431 sub. 2

Proprietà: XXXXXXXX 500/1000 e XXXXXXXX500/1000




Foto 20: Cucina



Foto 21: Soggiorno




Foto 22: WC




Foto 23: Camera da letto



Foto 24: Cameretta



Foto 25: Bagno



Foto 26: Zona ingresso



Foto 27: Camera



Foto 28: particolare presenza di umidità soggiorno




Foto 29: Particolare presenza di umidità soggiorno



Foto 30: Particolare umidità ed impianto elettrico soggiorno




Foto 31: Particolare presenza di umidità camera da letto




Foto 32: Particolare scala interna di accesso alle unità immobiliari

Appartamento fg, 23 p.lla 431 sub. 3

Proprietà: XXXXXXXX 500/1000 e XXXXXX 500/1000



Foto 33: Cucina



Foto 34: Soggiorno



Foto 35: Bagno1



Foto 36: Camera da letto



Foto 37 Camera



Foto 38: Bagno




Foto 39: Cameretta

Magazzini fg. 23 p.lla 431 sub. 4

Proprietà: XXXXXXXXXXXXXXX 500/1000 e XXXXXXXX 500/1000




Foto 40: Cucina Rustica




Foto 41: Zona di accesso ai locali piano terra



Foto 42: Stanza



Foto 43: Bagno



Foto 44: Garage



Foto 45: Deposito