

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Sezione Esecuzioni Immobiliari- Giudice Monteleone Michele
Procedura Esecutiva R.G.84/2021

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

ELABORATO	RILIEVO FOTOGRAFICO DEI VANI INTERNI	Rapp.:
RELAZIONE DI STIMA		ARCHIVIO
GRAFICI-COMPUTI		
DOCUMENTAZIONE		
RILIEVI FOTOGRAFICI	r	Data:

1-Relazione di Stima		
2-Pianta,Tabella delle Superfici Commerciali,Stralcio di Mappa e Planimetria Catastale		
3-Documentazione inerente rilievo metrico,verifiche di conformita' e la indagine per la definizione del valore commerciale del Cespite		
4- Rilievo Fotografico dei Vani Interni		Il Tecnico Ing. Carmine Ciaburri 
5- Rilievo Fotografico Esterno e Viste Aeree		
6-Richiesta di Liquidazione del Compenso		





FOTO N.1 VISTA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL LOCALE DEPOSITO AL PIANO TERRA





FOTO N. 2 ALTRA VISTA DEL LOCALE DEPOSITO RIPRESO DAI PRESSI DALL'INGRESSO PRINCIPALE





FOTO N. 3 ALTRA VISTA DEL LOCALE DEPOSITO AL PIANO TERRA





FOTO N. 4 VISTA DELL'INGRESSO PRINCIPALE E DELLO SCORCIO DEL SOGGIORNO-PRANZO AL PIANO PRIMO





FOTO N. 5 ALTRA VISTA DEL LOCALE SOGGIORNO-PRANZO RIPRESO NEI PRESSI DELL'INGRESSO DALL'ESTERNO





FOTO N. 6 VISTA DEL LOCALE CUCINA





FOTO N. 7 VISTA DEL LOCALE BAGNO DEL PIANO PRIMO





FOTO N. VISTA DELLA SCALA DI ACCESSO AL PIANO SECONDO RIPRESA DALL'INGRESSO PRINCIPALE





FOTO N. VISTA DEL LOCALE LETTO AL SECONDO PIANO





FOTO N. 1 VISTA DELL'ACCESSO E PARTE DELLA VERANDA CONTIGUA AL VANO LETTO OVE E' UBICATO IL BAGNO





FOTO N. VISTA DEL LOCALE BAGNO UBICATO NELLA VERANDA ATTIGUA AL VANO LETTO AL SECONDO PIANO





FOTO N. 11 VISTA DELL'ALTRO LOCALE LETTO UBICATO AL PIANO SECONDO





FOTO N. 11

01/02/2017 10:15:17



