


TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Vista del fabbricato Vista su via dei Leoni

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Vista del fabbricato su via dell'Artigliere

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Vista del fabbricato su via dei Leoni

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Vista del fabbricato su via del Bersagliere angolo via Simone Valguarnera

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUCIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Portone di ingresso e cancello condominiale al civico n 75 di via del Bersagliere, Scala "a"

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Ingresso condominiale



Scala interna condominiale

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Ingresso -disimpegno

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Zona Soggiorno

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Balcone del soggiorno su via Leoni

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Cucina

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Vista dal balcone della cucina

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



W.c. doccia



W.c. bagno con balcone su via dell'Artigliere

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Disimpegno zona notte e servizi



Stanza con balcone su via dell'Artigliere

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R. G. Es. n. 191/2021
DOSSIER FOTOGRAFICO



Stanza da letto