



Foto n°1:– Vista aerea della zona del Comune di Cosenza (CS) entro cui ricade il fabbricato in catasto urbano, fg. n°16, p.lle n°202;



Foto n°2:– Prospetto Sud-Est (principale) del faabbricato p.la 202 con indicazione del portone di ingresso al fabbricato e delle finestre dell'u.i. sub 3;



Foto n°3:– Prospetto Nord-Ovest (retro) del fabbricato p.la 202 con indicazione delle finestre dell'u.i. sub 3:



Foto n°4:– Vano Scala con accesso all'u.i. sub 3 al piano primo;




Foto n°5:– Portoncino di ingresso al sub n°3;




Foto n°6:– Ingresso con con portoncino vano scala del tipo blindato;




Foto n°7:– Pavimentazione zona ingresso corridoio;



Foto n°8:– Soggiorno;



Foto n°9:– Soggiorno;



Foto n°10:– Soggiorno;




Foto n°11:– Stanza da letto con cabina armadio



Foto n°12:– Altra vista della Stanza da letto con cabina armadio




Foto n°13:– Stanza da Letto;




Foto n°14:– Stanza da Letto;



Foto n°15:– Cucina;



Foto n°16:– Cucina;




Foto n°17:– Locale da bagno principale;




Foto n°18:– Locale da bagno principale;



Foto n°19: – Doccia nel bagno principale;



Foto n°20: – Bagno di servizio con lavabo e WC;



Foto n°21:– Particolare porta interna.