

TRIBUNALE DI BARI
Perizia di stima nella procedura di Liquidazione Controllata n°65/2024 R.G.

"
Lotto 2
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

A - Ortofoto del contesto territoriale del Comune di Turi



B – Individuazione del Vico Giuseppe De Leonardis



Giudice Delegato: Dott. Michele DE PALMA
Liquidatore: Avv. Mario DEL VECCHIO
Perito stimatore: Arch. Tommaso SIMONE VENEZIANI

Foto 1
(Vista dell'accesso all'unità immobiliare da Vico Giuseppe De Leonardis civico 14)



Foto 2
(Vista dell'accesso all'unità immobiliare da Vico Giuseppe De Leonardis civico 20)



Foto 3
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 4)



Foto 4
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 4)



Foto 5
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 4)



Foto 6
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 4)



Foto 7
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 4)



Foto 8
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 4)



Foto 9
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3)



Foto 10
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3)



Foto 11
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3)



Foto 12
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3 – scala di accesso il lastrico solare pertinenziale)



Foto 13
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3 – scala di accesso il lastrico solare pertinenziale)



Foto 14
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3 – scala di accesso il lastrico solare pertinenziale)



Foto 15
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3 – lastrico solare pertinenziale)



Foto 16
(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3 – lastrico solare pertinenziale)



Foto 17

(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3 – lastrico solare pertinenziale con particolare della chiusura eseguita in assenza di titolo edilizio)



Foto 18

(Vista dell'unità immobiliare censita al Sub. 3 – lastrico solare pertinenziale con particolare della chiusura eseguita in assenza di titolo edilizio)

